

APPAREIL PHOTO

Nos prix sont H.T

NIKON  COOLPIX L100 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX L100

109,00 €

MANQUE LES PILES

1977631

NIKON  COOLPIX S600 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX S600

96,00 €

IL Y A 2 PETITE RAYURES AU DESSUS DE L'ÉCRAN

1856481

NIKON  COOLPIX S610 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX S610

139,00 €

MANQUE LE CABLE USB

1985754

NIKON  COOLPIX S710 APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX S710

118,00 €

1958431

NIKON  D5000 + 18-55VR
KIT APPAREIL PHOTO NIKON D5000 + 18-55VR KIT

351,00 €

MANQUE LE MANUEL PUIS CD DU MANUEL

1960962

PANASONIC  DMC-FT1 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC-FT1

172,00 €

1937025

PANASONIC  DMC-FX40 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC FX40

101,00 €


1998969

PANASONIC  DMC-FZ28 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC FZ28

161,00 €

MANQUE LE CABLE USB

1982215

PANASONIC  DMC-TZ5 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC TZ5

156,00 €


1993859

PANASONIC  DMC-TZ7 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC TZ7

158,00 €

MANQUE LA DOC ET CABLE USB

1975528

PANASONIC  DMC-TZ7 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC TZ7

158,00 €

TRÈS FINE RAYURE SUR L'ÉCRAN

1977360

PANASONIC  DMC-TZ7 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC TZ7

158,00 €

MANQUE LES DOCS


1993056

PANASONIC  DMC-TZ7 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC TZ7

158,00 €
1946844

PANASONIC  DMC-TZ7 APPAREIL PHOTO PANASONIC DMC TZ7


158,00 €
MANQUE DOC ,CD,CABLE AV
1978168

SONY  DSC W150 APPAREIL PHOTO SONY DSC-W150

107,00 €
LEGERES MARQUES SUR LE PLASTIQUE DU VISEUR
1757297

CANON  EOS 500D + 18-55MM APPAREIL PHOTO CANON EOS 500D + OBJECTIF 18-55

370,00 €
2019955

CANON  IXUS 870 IS APPAREIL PHOTO CANON IXUS 870IS

149,00 €
LA FACE AVANT DE L'APPAREIL EST UN PEU RAYÉ
1948064

OLYMPUS  OLYMPUS X895
NOIR+ETUI+MICRO SD 4GO APPAREIL PHOTO OLYMPUS X895

90,00 €

1840820

PENTAX  PENTAX K-M 18-55+ 50-200 APPAREIL PHOTO PENTAX K-M 18-55+ 50-200

397,00 €

MANQUE PILES

1962824

CANON  POWERSHOT S90 APPAREIL PHOTO POWERSHOT S90

2004311

CANON  POWERSHOT SX200 IS APPAREIL PHOTO CANON POWERSHOT SX200 IS

134,00 €

MANQUE MANUEL

2011754

SAMSUNG  SAMSUNG WB560 APPAREIL PHOTO SAMSUNG WB560

139,00 €

MANQUE DOC ET CD

1968489

SONY  SONY DSLR-A350 + 18-70MM APPAREIL PHOTO SONY DSLR-A350 + 18-70MM

316,00 €


1941449

SAMSUNG  WB5000 APPAREIL PHOTO SAMSUNG WB5000

172,00 €

MANQUE LA DRAGONNE TOUR DE COU ET MANQUE CD

1993375

SAMSUNG  WB510

APPAREIL PHOTO SAMSUNG WB510

155,00 €

FINE RAYURE SUR L'ECRAN


1967587

SAMSUNG  WB510

APPAREIL PHOTO SAMSUNG WB510

155,00 €

2004374

SAMSUNG  WB550

APPAREIL PHOTO SAMSUNG WB550

1984209

CAMESCOPE

Nos prix sont H.T


SONY  DCR-SX30E

CAMESCOPE SONY HANDYCAM DCR-SX30E

107,00 €

MANQUE LE CD

1973211

JVC  GZ-MS90

CAMESCOPE JVC GZ-MS90

101,00 €

MANQUE LES DOC,CD,CABLE TV


1969731

SONY  HDR-CX105E

DISQUE DUR EXTERNE EMTEC MULTIMEDIA 500GO

91,00 €

1966480

SONY  HDR-TG3E CAMESCOPE SONY HDR-TG3E


279,00 €

MANQUE 1 DES CABLES USB(COURT),1 RACORDEMENT AV,1 CARTE MÉMOIRE DE 4GB (STICK),CD MANUEL ET UNE PETITE TACHE EN HAUT A GAUCHE DE L'ÉCRAN ET AU CONTOUR DE L'ÉCRAN PETITES RAYURES
1927009

SONY  HDR-TG7 CAMESCOPE SONY HDR-TG7

303,00 €

MANQUE DOC CD
1970937

CANON  HV 30 CAMESCOPE CANON HV30

408,00 €

LÉGER JEU SUR LE BOITIER OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CASSETTE
1982027

CONSOLE DE JEU

Nos prix sont H.T

NINTENDO  DSI NOIR CONSOLE DE JEUX NINTENDO DSI NOIR

96,00 €

PROBLEME DE CHARGEUR LE FIL EST UN PEU DENUDÉ
1951921

NINTENDO  DS LITE NOIR CONSOLE DE JEUX NINTENDO DS LITE NOIR

87,00 €

1950106

NINTENDO  DS LITE ROSE CONSOLE DE JEUX NINTENDO DS LITE ROSE

90,00 €

1990210

CONSOLE DE JEUX

Nos prix sont H.T

NINTENDO  DS LITE ROSE CONSOLE DE JEUX NINTENDO DS LITE ROSE


90,00 €

1926239

SONY  PS3 80GO CONSOLE DE JEUX SONY PS3 80GO

172,00 €

1920744

SONY  PS3 80GO CONSOLE DE JEUX PS3 80GO


172,00 €

1937222

SONY  PS3 80GO CONSOLE DE JEUX SONY PS3 80GO

172,00 €

1886618

SAILLANT  PSP CONSOLE DE JEUX SONY PSP

107,00 €

1915138

SONY  PSP-3004 CONSOLE DE JEUX SONY PSP-3004

107,00 €

1938366

DISQUE DUR

Nos prix sont H.T

SEAGATE  BARRACUDA 7200
1T.5 DIQUE DUR INTERNE SEAGATE 1 TERA 500GO

63,00 €

1998188

DISQUE DUR EXTERNE

Nos prix sont H.T

WESTERN DIGITAL  MY BOOK 2
STUDIO 1TO DISQUE DUR EXTERNE WESTERN DIGITAL MYBOOK 1 TERA

86,00 €

1956912

WESTERN DIGITAL  MY BOOK 2
STUDIO 1TO DISQUE DUR EXTERNE WESTERN DIGITAL MYBOOK 1 TERA

86,00 €

1850108

DISQUE DUR INTERNE

Nos prix sont H.T

WESTERN DIGITAL  WD1500HLFS
DISQUE DUR INTERNE 150GO VELOCIRAPTOR

86,00 €

1978110

WESTERNE DIGITAL  WD15EADS DISQUE DUR INTERNE 320GO SATA

32,00 €

1997235

WESTERN DIGITAL  WD2001FASS DISQUE DUR SATA 2 TERA

159,00 €

1998697

WESTERNE DIGITAL  WD5001AALS DISQUE DUR INTERNE 500GO SATA

42,00 €

1990418

ENREGISTREUR DVD/MAGNETOSCOPE

Nos prix sont H.T

TOSHIBA  D-VR70DT LECTEUR ENREGISTREUR DVD/VHS TNT TOSHIBA


145,00 €

CHOC COTÉ DROIT ET UN PEU RAYÉ SUR LE DESSUS DU CAPOT CHOC COTÉ DROIT ET UN PEU RAYÉ SUR LE DESSUS DU CAPOT CHOC COTÉ DROIT ET UN PEU RAYÉ SUR LE DESSU

1955111


GPS

Nos prix sont H.T


EVADEO  EVADEO M30 GPS EVADEO M30

122,00 €

MANQUE MANUEL, CD ET HOUSSE
3848860

EVADEO  EVADEO X60 GPS EVADEO X60

229,00 €
1915706

EVADEO  EVADEO X65 GPS EVADEO X65

220,00 €
2006101

MIO  MIO MOOV SPIRIT
500 EUROPE GPS MIO MOOV SPIRIT 500 EUROPE

86,00 €

FINEMENT RAYÉ AUTOUR DE L'ÉCRAN ET RAYURE AU DOS (VU AVEC HACHIM)
1997743

MIO  MIO MOOV SPIRIT
500 EUROPE GPS MIO MOOV SPIRIT 500 EUROPE

86,00 €

FINEMENT RAYÉ AUTOUR DE L'ECRAN VU AVEC HACHIM
1887626

MIO  MIO MOOV SPIRIT
500 EUROPE GPS MIO MOOV SPIRIT 500 EUROPE

86,00 €

MANQUE CD ET GRANDE RAYURE SUR LE BAS DE L'ECRAN ET RAYURE AU DOS DE L'APPAREIL
1916688

MIO  MIO MOOV SPIRIT 500 EUROPE GPS MIO MOOV SPIRIT 500 EUROPE


86,00 €

FINEMENT RAYÉ AUTOUR DE L'ÉCRAN ET RAYURE AU DOS
1967193

MIO  MIO MOOV SPIRIT 500 EUROPE GPS MIO MOOV SPIRIT 500 EUROPE

86,00 €

FINEMENT RAYÉ AUTOUR DE L'ÉCRAN ET AU DOS MANQUE DOC (VU AVEC HACHIM)
1996365

MIO  MIO MOOV SPIRIT V735 TV GPS MIO MOOV SPIRIT V735 TV


160,00 €

MANQUE SUPPORT VOITURE UN PEU RAYÉ AU DOS ET DES MICRO RAYURE SUR LES BORDS DE L'ECRAN
1910418

MIO  MOOV 200 EUROPE GPS MOOV 200 EUROPE

64,00 €

MANQUE DVD
1845451

MIO  MOOV V735 GPS MIO MOOV V735

180,00 €

RAYE AUTOUR DE L ECRAN
1868051

ASUS  MYPAL A639 GPS ASUS MYPAL A639 DELUXE

DELUXE***EUROPE

171,00 €

MANQUE MANUEL - RAYURE SUR ECRAN AU CENTRE GAUCHE SINON ASPECT GENERAL PROPRE
1882039

ASUS  MYPAL A639
DELUXE***EUROPE GPS ASUS MYPAL A639 DELUXE


171,00 €

MANQUE CD
1728875

ASUS  MYPAL A639
DELUXE***EUROPE GPS ASUS MYPAL A639 DELUXE

171,00 €

ECRAN RAYÉ
1933932

NAVIGON  NAVIGON 2210
EUROPE 40 GPS NAVIGON 2310 EUROPE 40


89,00 €

1968318

NAVIGON  NAVIGON 2210
EUROPE 40 GPS NAVIGON 2210 EUROPE 40

89,00 €

1905007

NAVIGON  NAVIGON 2310
EUROPE 40 GPS NAVIGON 2210 EUROPE 40


1990314

NAVIGON  NAVIGON 2410
VIAMICHELIN GPS NAVIGON 2410


84,00 €
1981611

NAVIGON  NAVIGON 7210
EDITION VIAMICHELIN GPS NAVIGON 7210 EDITION VIA MICHELIN


118,00 €
ÉCRAN UN PEU RAYÉ
1924823

NAVIGON  NAVIGON 8110
EUROPE GPS NAVIGON 8110 EUROPE

116,00 €
1976384

NAVIGON  NAVIGON 8110
EUROPE GPS NAVIGON 8110 EUROPE

116,00 €
MANQUE HOUSSE
1829766

NAVIGON  NAVIGON 8110
EUROPE GPS NAVIGON 8110 EUROPE

116,00 €
SUPPORT VOITURE CASSÉ

1923704

NAVIGON  NAVIGON 8450
LIVE EUROPE 40 GPS NAVIGON 8450 LIVE EUROPE 40

251,00 €

MANQUE HOUSSE


1938316

GARMIN  NUVI 1200 GPS GARMIN NUVI 1200

68,00 €

MANQUE LE DISQUE POUR LE TABLEAU DE BORD

1933947

GARMIN  NUVI 1390T GPS GARMIN NUVI 1390T

122,00 €


1964563

GARMIN  NUVI 1390T GPS GARMIN NUVI 1390T

122,00 €

MANQUE LE DISQUE POUR LE TABLEAU DE BORD

1952948

GARMIN  NUVI 255WT GPS GARMIN NUVI 255WT


85,00 €


1918292


GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T

97,00 €


1931606


GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T
97,00 €
MANQUE CABLE USB
1923285


GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T
97,00 €
1953165

GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T
97,00 €
1973381

GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T
97,00 €
1968467

GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T
97,00 €
LEGER CHOC SUR L'APPAREIL
1810782

GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T
97,00 €
1947158

GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T
97,00 €


1956496

GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T

97,00 €


MANQUE DISQUE POUR LE TABLEAU DE BORD ET DOC

1899427

GARMIN  NUVI 765T GPS GARMIN NUVI 765T

97,00 €

1987759

GARMIN  NUVI 865T GPS GARMIN NUVI 865T

236,00 €

MANQUE LA TÉLÉCOMMANDE

1935640

NAVIGON  Porsche Design P
9611 Europe GPS PORSCHE DESIGN P 9611 EUROPE

161,00 €


MANQUE ANTENNE TMC

1768681

TOM TOM  TOMTOM FRANCE GPS TOMTOM ONE FRANCE


90,00 €

1720389

TOM TOM  TOMTOM GO 630
EUROPE 22 GPS TOM TOM GO 630 EUROPE 22

123,00 €

SUPPORT PARE BRISE ET RAYURE AU MILIEU DE L'ÉCRAN ET PEINTURE ECAILLÉE SUR LE COTÉ GAUCHE DE L'ÉCRAN
1958192

TOMTOM  TOMTOM GO 630
EUROPE 22 GPS TOM TOM GO 630 EUROPE 22

123,00 €

1977961

TOM TOM  TOMTOM GO 730
TRAFFIC EUROPE 31 GPS TOM TOM GO 730 TRAFFIC EUROPE 31

139,00 €

MANQUE DOC ET CD

1985151

TOMTOM  TOMTOM GO 730
TRAFFIC EUROPE 31 GPS TOM TOM GO 730 TRAFFIC EUROPE 31

139,00 €

MANQUE CD ET CABLE TRAFFIC

1994054

TOMTOM  TOMTOM GO 730
TRAFFIC EUROPE 31 GPS TOM TOM GO 730 TRAFFIC EUROPE 31

139,00 €

MANQUE LE CABLE INFO TRAFFIC ET CD

1983007

TOMTOM  TOMTOM GO 730
TRAFFIC EUROPE 31 GPS TOM TOM GO 730 TRAFFIC EUROPE 31

139,00 €

MANQUE LE SUPPORT VOITURE
1995975

TOMTOM  TOMTOM GO730
TRAFFIC EUROPE 31 GPS TOM TOM GO 730 TRAFFIC EUROPE 31


139,00 €

1796416

TOMTOM  TOMTOM GO 740
LIVE EUROPE 32 GPS TOMTOM GO 740 LIVE EUROPE 32

196,00 €

1993286

TOMTOM  TOMTOM GO 740
LIVE EUROPE 32 GPS TOMTOM GO 740 LIVE EUROPE 32


196,00 €

MANQUE LA DOC ET CD
1994314

TOM TOM  TOM TOM GO 750
LIVE EUROPE 45 GPS TOMTOM GO 750 LIVE EUROPE 45


139,00 €

1989757

TOM TOM  TOMTOM GO 920 GPS TOM TOM GO 920


134,00 €

MANQUE TMC MANQUE SUPORT
1881714

TOMTOM  TOMTOM GO 920T GPS TOMTOM GO 920T

122,00 €

MANQUE RECEPTEUR TRAFIC RDS-TMC ET BOITE INTERNE
1789709

TOMTOM  TOMTOM GO 930
TRAFFIC EUROPE USA ET GPS TOMTOM GO930 TRAFFIC EUROPE

129,00 €

1991239

TOMTOM  TOMTOM GO 930
TRAFFIC EUROPE USA ET GPS TOMTOM GO 930 TRAFFIC EUROPE USA ET


129,00 €

(LE JOINT EN BAS A DROITE DE L'ÉCRAN SE RETIRE UN PEU)A VOIR
1977238

TOM TOM  TOMTOM GO940
LIVE EUROPE USA ET CANADA GPS TOMTOM GO940 LIVE EUROPE USA ET CANADA

171,00 €

MANQUE DOC ET CD
1941996

TOMTOM  TOMTOM GO 950
LIVE GPS TOMTOM GO 950 LIVE


182,00 €

MANQUE LE CD
1989326

TOMTOM  TOMTOM NEW XL
T EUROPE 22 GPS TOMTOM NEW XL T EUROPE 22


107,00 €

MANQUE CABLE INFO TRAFFIC
1977230

TOM TOM  TOM TOM ONE
EUROPE 22 GPS TOMTOM ONE EUROPE 22

84,00 €

1954799

TOMTOM  TOMTOM ONE
EUROPE 22 GPS TOMTOM ONE EUROPE 22


84,00 €

MANQUE DOC ET FAACE AVANT DE L'APPAREIL EN HAUT DE L'ÉCRAN EST UN PEU RAYÉ
1946785

TOM TOM  TOMTOM ONE
EUROPE TRAFFIC 42 PAYS GPS TOMTOM ONE EUROPE TRAFFIC 42 PAYS

117,00 €

MANQUE DOC ET CD
1888940

TOM TOM  TOMTOM ONE XL
FRANCE GPS TOMTOM ONE XL FRANCE


112,00 €

MANQUE CABLE RDS ET RAYURE ECRAN
1887436

TOMTOM  TOMTOM XL
EUROPE 22 GPS TOMTOM XL EUROPE 22

102,00 €

2000047

TOM TOM  TOMTOM XL
EUROPE 22 GPS TOMTOM XL EUROPE 22


102,00 €

1 FINE RAYURE SUR L'ÉCRAN
2000485

TOMTOM  TOMTOM XL
EUROPE 22 GPS TOMTOM XL EUROPE 22

102,00 €

1938312

TOM TOM  TOM TOM XL IQ
EUR 32 GPS TOM TOM XL IQ EUROPE 32

112,00 €

MANQUE MANUEL ET CD ROM
1877188

TOMTOM  TOMTOM XL IQ GPS TOMTOM XL EUROPE 22

ROUTES EUROPE

32

102,00 €

MANQUE MANUEL

1858211

TOMTOM  TOMTOM XL LIVE IQ ROUTE EUROPE TOMTOM XL LIVE IQ ROUTE EUROPE 42 PAYS

107,00 €

MANQUE DOC ET CD

1949837

TOMTOM  TOMTOM XL TRAFFIC GPS TOM TOM XL TRAFFIC

80,00 €

MANQUE FIXATION PARE BRISE

1727261

BLAUPUNKT  TRAVEL PILOT 500 GPS TRAVEL PILOT 500

254,00 €

MANQUE CARTE 8GB

1964504


GSM

Nos prix sont H.T

HTC  HTC TOUCH PRO T7272 GSM HTC TOUCH PRO T7272

212,00 €

1853417

NOKIA  N97-1 GSM NOKIA N97

247,00 €

IL Y A UNE TACHE A APPARENTE EN FOND D'ÉCRAN (USURE AVEC LE STYLET) L'ÉCRAN EST UN PEU RAYÉ


1951158

ASUS  P535 GSM PDA ASUS

235,00 €

MANQUE DOCUMENTATION

1750086

NOKIA  SMARTPHONE E66 GREY GSM NOKIA SMARTPHONE E66 GREY

197,00 €

MANQUE DOC ET CD

1838055

SONY  T700 GSM SONY ERICSSON T700

91,00 €

LE TEL AU DOS IL EST RAYÉ ET LA PEINTURE EST UN PEU ÉCAILLÉE, PUIS L'ÉCRAN EST RAYÉ

1910930

HOME CINEMA

Nos prix sont H.T

SAMSUNG  HT-BD7200R HOME CINEMA SAMSUNG HT-BD7200R


329,00 €

PIEDS D'ENCEINTES ET CAISSON RAYÉS, DOC IPOD LÉGÈREMENT RAYÉ ET DOC MANQUANTE
1938325

SAMSUNG  HT-BD7200R HOME CINEMA SAMSUNG HT-BD7200R

329,00 €

PIED D'ENCEINTE GAUCHE ET CAISSON DE BASSE LÉGÈREMENT RAYÉS ET CABLE DU CAISSON
MANQUANT
1951657

SAMSUNG  HT-X620T HOME CINEMA SAMSUNG HX620T

155,00 €

FACE AVANT LÉGÈREMENT RAYÉ, ENCEINTE DROITE RAYÉ ET CHOC SUR LA GRILLE, ENCEINTE GAUCHE
RAYÉ ET CAPOT DU CAISSON DE BASSE RAYÉ
1953622


YAMAHA  RX-V363 HOME CINEMA YAMAHA RX-V363

244,00 €

1847270

LCD

Nos prix sont H.T

IYAMA  B2403WS ECRAN LCD IYAMA 24" B2403WS


165,00 €

PIXE ROUGE SUR FOND BLANC EN BAS A DROITE
1653508P

IYAMA  B2403WS ECRAN LCD IYAMA 24" B2403WS

165,00 €

PIXEL EN BAS A DROITE

EIZO  CG241W ECRAN LCD EIZO 24" CG241W

840,00 €

PIXEL ROUGE EN HAUT A GAUCHE
1732208P

ACER  X203H ECRAN LCD ACER 20" X203H

93,00 €

MANQUE PIED
1811806

LECTEUR BLU-RAY

Nos prix sont H.T

PANASONIC  DMR-BW500 LECTEUR BLURAY ENREGISTEUR AVEC HDD 500GO
PANASONIC DMR-BW500

515,00 €

RAYÉ AU DESSUS PUIS MANQUE CABLE COAXIAL
1968907

LECTEUR CD

Nos prix sont H.T

CARAT  Carat C57 LECTEUR DE CD

312,00 €

1749520

LECTEUR DVD

Nos prix sont H.T

SONY  RDR-DC205 LECTEUR DVD ENREGISTREUR AVEC HDD 250GO

208,00 €

SUR LE CAPOT EN HAUT A GAUCHE IL Y A UN CHOC

1962627

LECTEUR DVD ENREGISTREUR

Nos prix sont H.T

PHILIPS  DVDR 3480 LECTEUR ENREGISTREUR DVD PHILIPS DVDR 3580

48,00 €

MANQUE DOC

1922508

PHILIPS  DVDR 3510V LECTEUR ENREGISTREUR DVD/VHS PHILIPS DVDR 3510

123,00 €

1913578

TOSHIBA  DVR 60DT LECTEUR ENREGISTREUR TOSHIBA DVD/VHS TUNER TNT

145,00 €

1823954

TOSHIBA  DVR 70 DT LECTEUR ENREGISTREUR DVD/VHS TNT TOSHIBA

145,00 €

MANUEL UTILISATEUR MANQUANT

1966906

TOSHIBA  DVR 70 DT LECTEUR ENREGISTREUR DVD/VHS TNT TOSHIBA

145,00 €

FINE RAYURES SUR LE CAPOT
1990033

LG  RHT497H LECTEUR ENREGISTREUR LG AVEC HD 250GO

134,00 €

MARQUES SUR LE CAPOT ET MANQUE DOC
1915103

LECTEUR DVD PORTABLE

Nos prix sont H.T

PHILIPS  PET 1031 LECTEUR DVD PORTABLE PHILIPS PET 1031

107,00 €

TÉLÉCOMMANDE RAYÉE, CAPOT RAYÉ, DESSUS DU LECTEUR RAYÉ ET ADAPTATEUR MANQUANT ET
CAOUTCHOUC DU DESSOUS ABSENT
1845287

LECTEUR ENREGISTREUR DVD

Nos prix sont H.T


PANASONIC  DMR-XW400EFK LECTEUR ENREGISTREUR PANASONIC DMR-XW400EFK
AVEC HDD 500GO

369,00 €

IL Y A 2 PETITES RAYURE SUR LE CAPOT
1870285

LECTEUR ENREGISTREUR DVD

Nos prix sont H.T

SAMSUNG  DVD-SH893 LECTEUR ENREGISTREUR DVD AVEC HDD 160GO SAMSUNG
DVD-SH893

144,00 €

MANQUE DOC,2 RAYURES SUR LE DESSUS DU CAPOT EN HAUT MANQUE UN PLASTIQUE EN DESSOUS DE L'APPAREIL (PROTECTION)

1993935

LECTEUR ENREGISTREUR

Nos prix sont H.T

LG  LG DR389 LECTEUR DVD ENREGISTREUR LG DR-389

64,00 €

MANQUE DOC

1875253

LECTEUR MULTIMEDIA

Nos prix sont H.T

ARCHOS  ARCHOS 5 A5H 500G LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 5 A5H 500GO

181,00 €

MANQUE LE CD D'INSTALLATION

1981799

ARCHOS  ARCHOS 5WIFI 30GO LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 5WIFI 30GO

117,00 €

FINES RAYURES AUTOUR DE L'ÉCRAN ET AU DOS

1977055

ARCHOS  ARCHOS 5WIFI 30GO LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 5WIFI 30GO

117,00 €

RAYURE AUTOUR DE L'ÉCRAN,LÉGER CHOC AU DOS DE L'APPAREIL,PEINTURE ÉCAILLÉE EN BAS DE L'ÉCRAN ET MANQUE LES ÉCOUTEURS,DVR STATION,DOC ET IMPOSSIBLE DE LE RESTAURER MOT DE PASSE
1895229

ARCHOS  ARCHOS 605 WIFI 20GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 5WIFI 20GO

86,00 €

MANQUE LE SUPPORT DVR STATION ET ECOUTEURS
1948848

ARCHOS  ARCHOS 605 WIFI 20GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 5WIFI 20GO

86,00 €

MANQUE LES ECOUTEURS,DOC,SUPPORT DVR STATIONS RAYURE AU DOS ET AUTOUR DE L'ÉCRAN ET PEINTURE UN PEU ÉCAILLÉE
1995800

ARCHOS  ARCHOS 605 WIFI 80GO LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 605 H 80GO

123,00 €

1830958

ARCHOS  ARCHOS 7 WIFI 320GO LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 7 WIFI 320GO

187,00 €

MANQUE LES ECOUTEUR ET AU DOS DE L'APPAREIL EN BAS IL EST DÉBOITÉ
1994421

ARCHOS  ARCHOS 7 WIFI
320GO LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS 7 WIFI 320GO

187,00 €

MANQUE SUPPORT DVR STATION ET LÉGÈRE RAYURE AU DOS
1925902

ARCHOS  ARCHOS G6H
160GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6H 160GO

129,00 €

MANQUE ADAPTATEUR STATION ET RAYÉ AUTOUR DE L'ÉCRAN
1933191

ARCHOS  ARCHOS G6H
160GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6H 160GO

129,00 €

1946219

ARCHOS  ARCHOS G6H
160GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6H 160GO

129,00 €

FINES RAYURES AUTOUR DE L'ÉCRAN
1977577

ARCHOS  ARCHOS G6H
160GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6H 160GO

129,00 €

MANQUE SUPPORT DVR STATION,ÉCOUTEURS,RAYURES AUTOUR DE L'ECRAN ET LA PEINTURE UN PEU
ÉCAILLÉE
1993116

ARCHOS  ARCHOS G6H 250GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6H 250GB

145,00 €

MANQUE LES ECOUTEURS ET FINES RAYURES AUTOUR DE L'ÉCRAN
1990399

ARCHOS  ARCHOS G6S 30GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6S 30GO

69,00 €

FINES RAYURES AUTOUR DE L'ÉCRAN ET AU DOS
1982727

ARCHOS  ARCHOS G6S 30GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6S 30GO

69,00 €

RAYURE AUTOUR DE L'ECRAN ET AU DOS
1980934

ARCHOS  ARCHOS G6S 60GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6S 60GB

93,00 €

RAYURE AUTOUR DE L'ECRAN ET AU DOS MANQUE LE SUPPORT DVR STATION
1977989

ARCHOS  ARCHOS G6S 60GB LECTEUR MULTIMEDIA ARCHOS G6S 60GB

93,00 €

MANQUE LE SUPPORT DVR STATION, RAYURE IMPORTANTE AU DOS
1973311

APPLE  IPOD CLASSIC 120GB NOIR LECTEUR MULTIMEDIA APPLE IPOD CLASSIC 120 GO NOIR

123,00 €

FACADE ET COQUE RAYEE

1814910

LIVRE ELECTRONIQUE

Nos prix sont H.T

SONY



READER PRS-505

LIVRE ELECTRONIQUE SONY READER PRS-505

134,00 €

MANQUE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1940050

SONY



READER PRS-505

LIVRE ELECTRONIQUE SONY READER PRS-505

134,00 €

MANQUE CABLE USB + CD +DOC IL Y A EN PLUS UNE COUVERTURE LECTEUR AVEC LAMPE

1839797

SONY



SONY READER

LIVRE ELECTRONIQUE SONY READER

163,00 €

MANQUE LE CD LOGICIEL EBOOK

1869436

MLV

Nos prix sont H.T

HAIER



DW12-CFE2S

LAVE VAISSELLE HAIER

301,00 €

HAIER01

HAIER




DW12-CFE2S

LAVE VAISSELLE HAIER


300,00 €

HAIER02

HAIER  DW12-TFE2-F LAVE VAISSELLE HAIER


301,00 €

HAIER03

HAIER  DW12-TFE3-F LAVE VAISSELLE HAIER

301,00 €

HAIER04

HAIER  DW15-PFE-S LAVE VAISSELLE HAIER

336,00 €

HAIER06

NET PC

Nos prix sont H.T

ASUS  EEPC 1000HD-
BLK030X ASUS NET OC CELEROM M 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
WEBCAM 10.1 XP NOIR

154,00 €

MANQUE HOUSSE, CD, DOC
1997361

ASUS  EEPC 1000HE-
BLK011X ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP NOIR


193,00 €

MANQUE HOUSSE
1910413

ASUS  EEEPC 1000HE-
BLK011X ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP NOIR

193,00 €

MANQUE LA DOC,CD,HOUSSE
1977217

ASUS  EEEPC 1000HE-
BLK011X ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP NOIR


193,00 €

1983717

ASUS  EEEPC 1000HE-
BLK011X ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP NOIR

193,00 €

UN PEU RAYE SUR LE CAPOT
1983408

ASUS  EEEPC 1000HE-
BLK011X ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP NOIR

193,00 €

MANQUE DOC, CD, RAYURES SUR CAPOT
1985095

ASUS  EEEPC 1000HE-
BLK011X ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP NOIR

193,00 €

MANQUE LA DOC ET CD
1979500

ASUS



EEEPC 1000HE-
BLK011X

ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP NOIR

193,00 €

MANQUE DOC
1955049

ASUS



EEEPC1000H
W030X

ASUS NET PC ATOM 1,6GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM
BLUETOOTH 10,1 XP BLANC

193,00 €

LÉGER CHOC SUR LE TOUCHPADE,CAPOT UN PEU RAYÉ ET LÉGERS CHOC SUR LES 4 COINS DU CAPOT
1900186

ASUS



EEEPC1000H
W030X

ASUS NET PC ATOM 1,6GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM
BLUETOOTH 10,1 XP BLANC

193,00 €

1725720

ASUS



EEEPC1000H
W030X

ASUS NET PC ATOM 1,6GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM
BLUETOOTH 10,1 XP BLANC

193,00 €

TRACE APPARANTE SUR LE FOND D'ECRAN (TRACE DE CUTTER)
1978384

ASUS



EEEPC1000H
W030X

ASUS NET PC ATOM 1,6GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM
BLUETOOTH 10,1 XP BLANC

193,00 €

MANQUE HOUSSE,CD,DOC
1938408

ASUS  EEEPC 1005HA-
BLK001S ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM 10.1
SEVEN

193,00 €

MANQUE LA HOUSSE, PETITES TRACES DE RAYURES SUR CAPOT VU MICHAEL
1996208

ASUS  EEEPC 1005HA-
BLK001S ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM 10.1
SEVEN

193,00 €

MANQUE CD DOC ET FINES RAYURE SUR LE CAPOT
1971614

ASUS  EEEPC 1005HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP NOIR

193,00 €

RAYURE CAPOT
2004457

ASUS  EEEPC 1005HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP NOIR

193,00 €

FINE RAYURE SUR LE CAPOT ET MANQUE HOUSSE
1988063

ASUS  EEEPC 1005HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP NOIR

193,00 €

CAPOT RAYÉ, DEUX MARQUES SUR L'ÉCRAN ET DOCUMENTATION MANQUANTE
1925283

ASUS



EEEPC 1005HA-
BLK016X

ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP NOIR

193,00 €

CAPOT RAYÉ ET MARQUÉ, ENCADREMENT DE L'ÉCRAN RAYÉ ET LIGNE DE FROTTEMENT EN BAS DU
CLAVIER

1954244

ASUS



EEEPC 1005HA-
BLK016X

ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP NOIR

193,00 €

PETITES TRACES DE RAYURES SUR LE CAPOT VU MICHAEL

1979835

ASUS



EEEPC 1005HA-
BLK017X

ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI 10 XP NOIR

170,00 €

2016802

ASUS



EEEPC 1005HA-
BLK017X

ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI 10 XP NOIR

170,00 €

COQUE FISSURÉ AU NIVEAU DE LA CHARNIÈRE DROITE ET HOUSSE MANQUANTE

1938992

ASUS



EEEPC 1005HA-
WHI003S

ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO:160GO LAN/WIF WEBCAM 10
SEVEN BLANCI

181,00 €

1980923

ASUS  EEEPC 1008HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM 10"
XP NOIR

176,00 €
1989123

ASUS  EEEPC 1008HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM 10"
XP NOIR

176,00 €
1982291

ASUS  EEEPC 1008HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM 10"
XP NOIR

176,00 €
CAPOT UN PEU RAYÉ ET TACHES AUTOUR DE L'ÉCRAN ET A COTÉ DU TOUCH PADE
1980711

ASUS  EEEPC 1008HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM 10"
XP NOIR

176,00 €
MANQUE DOC, CD
2009658

ASUS  EEEPC 1008HA-
BLK016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO WIFI WEBCAM 10"
XP NOIR

176,00 €
1955477

ASUS  EEEPC 1008HA-
WHI001S ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/250GO LECTEUR MEDIA 3
EN 1 LAN/WIFI BLUETOOTH WEBCAM 10" SEVEN ROUGE

232,00 €

MANQUE HOUSSE
1984600

ASUS  EEPC 1008HA
WHI016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

UNE RAYURE VISIBLE SUR LE CAPOT, ENCADREMENT DE L'ECRAN RAYÉ ET CD MANQUANT
1962833

ASUS  EEPC 1008HA-
WHI016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €
1933712

ASUS  EEPC 1008HA-
WHI016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €
1980694

ASUS  EEPC 1008HA
WHI016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

CAPOT, ENCADREMENT DE L'ÉCRAN ET BAS DU CLAVIER RAYÉ, TRACE DE CHOC EN BAS À DROITE, CD ET
HOUSSE MANQUANTS
1946733

ASUS  EEPC 1008HA
WHI016X ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

RAYURES SUR LE CAPOT, SUR LE CONTOUR DE L'ÉCRAN ET SUR LA COQUE, CD DE RESTAURATION, GUIDE
UTILISATEUR ET HOUSSE MANQUANTS
1956500

ASUS



EEEPC 1008HA-
WHI016X

ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

TACHE AU DESSUS DE L'ÉCRAN EN HAUT A GAUCHE ET SUR LE CAPOT IL Y A UNE RAYURE
1975202

ASUS



EEEPC 1008HA-
WHI016X

ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

MANQUE LA HOUSE
1954380

ASUS



EEEPC 1008HA-
WHI016X

ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

RAYURES SUR LE CONTOUR DE L'ÉCRAN ET À DROITE DU TOUCHPAD, CD DE RESTAURATION ,
D'INSTALLATION ET HOUSSE MANQUANTS
1929318

ASUS



EEEPC 1008HA-
WHI016X

ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

MANQUE DOC
1999414

ASUS



EEEPC 1008HA-
WHI016X

ASUS NET PC ATOM 1.66GHZ 1GO/160GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10 XP BLANC

182,00 €

MANQUE CD ET DOC

1988526

ASUS



EEEPC 1101HA-
BLK001X

ASUS NET PC ATOM Z520 1GO/160GO LAN/WIFI BLUETOOTH
WEBCAM 11.6 XP NOIR

182,00 €

MANQUE DOC CD

2000250

ASUS



EEEPC 1101HA-
BLK047X

ASUS EEEPC 1101HA-BLK047X ATOM Z520 1GO/160GO
LAN/WIFI WEBCAM 11.6 XP NOIR

182,00 €

MANQUE LA HOUSSE

1940857

ASUS



EEEPC 1101HA-
BLK047X

ASUS EEEPC 1101HA-BLK047X ATOM Z520 1GO/160GO
LAN/WIFI WEBCAM 11.6 XP NOIR

182,00 €

MANQUE HOUSSE ET RAYURE SUR LE CAPOT

1972340

ASUS



EEEPC 1101HA-
WHI001X

ASUS EEEPC 1101HA-WHI001X ATOM Z520 1GO/160GO WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 11.6 XP NOIR

182,00 €

1954556

ASUS  EEEPC 1101HA-WHI001X ASUS EEEPC 1101HA-WHI001X ATOM Z520 1GO/160GO WIFI BLUETOOTH WEBCAM 11.6 XP NOIR

182,00 €
1957301

ASUS  EEEPC 1101HA-WHI045X ASUS EEEPC 1101HA-WHI001X ATOM Z520 1GO/160GO WIFI BLUETOOTH WEBCAM 11.6 XP BLANC

182,00 €
MANQUE DOC,CD,HOUSSE
1971920

ASUS  EEEPC 1201HA-BLK001M ASUS NET PC ATOM Z520 1.33GHZ 2GO/250GO LAN/WIFI WEBCAM 12.1 SEVEN STARTER


209,00 €
WINDOWS 7 MANQUE UNE HOUSSE ET TRÉS FINE RAYURE SUR LE CAPOT
1988346

ASUS  EEEPC 1201HA-BLK001M ASUS NET PC ATOM Z520 1.33GHZ 2GO/250GO LAN/WIFI WEBCAM 12.1 SEVEN STARTER

209,00 €
MANQUE HOUSSE
1995442

ASUS  EEEPC 900HA-BLK046X ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LECTEUR MEDIA 5 EN 1 LAN/WIFI WEBCAM 8.9 XP NOIR

123,00 €
2 RAYURES SUR LE HAUT DU CAPOT COTÉ GAUCHE
1976580

ASUS  EEEPC 901-BK051X ASUS NET PC ATOM 1,6GHZ 1GO/12GO WEBCAM
BLUETOOTH/WIFI XP NOIR

118,00 €

CAPOT RAYÉ ET MARQUÉ, ENCADREMENT DE LÉCRAN RAYÉ
1942713

ASUS  EEEPC 901-BK051X ASUS NET PC ATOM 1,6GHZ 1GO/12GO WEBCAM
BLUETOOTH/WIFI XP NOIR

118,00 €

1970851

ACER  LU.S020B.042 ACER ASPIRE ONE ATOM 1,6GHZ 1GO/16GO WIFI WEBCAM 8,9
XP BLANC

118,00 €

MANQUE HOUSSE, CD, DOC
1920708

ACER  LU.S020B.042 ACER ASPIRE ONE ATOM 1,6GHZ 1GO/16GO WIFI WEBCAM 8,9
XP BLANC

118,00 €

1984146

ACER  LU.S430B.005 ACER NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/16GO LAN/WIFI WEBCAM 8.9
XP HOME ROSE

118,00 €

1834609

ACER  LU.S780B.049 ACER NET PC ATOM Z520 1.33GHZ 1GO/160GO LECTEUR
MEDIA 5 EN 1 LAN/WIFI WEBCAM 11.6 XP BLANC

182,00 €

MANQUE HOUSSE, CD
1982244

ACER  LU.S780B.049 ACER NET PC ATOM Z520 1.33GHZ 1GO/160GO LECTEUR
MEDIA 5 EN 1 LAN/WIFI WEBCAM 11.6 XP BLANC

182,00 €

MANQUE HOUSSE, CD, CABLE ELECTRIQUE
1945814

HP  MINI 1099EF HP NET PC 1099EF ATOM 1.6GHZ 1GO:60GO LAN:WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.1 XP

235,00 €

MARQUES SUR L'ÉCRAN ET CD MANQUANTS
1889122

HP  MINI 1099EF HP MINI 1099EF ATM 1.6GHZ 1GO/60GO LAN/WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10.1 XP ROUGE

235,00 €

CAPOT LÉGÈREMENT RAYÉ, MARQUES SUR L'ÉCRAN ET CD MANQUANTS
1942739

HP  MINI 110C-1050SF HP NET PC MINI 110C-1050SF ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO
LECTEUR MEDIA 5 EN 1 LAN/WIFI BLUETOOTH WEBCAM 10.1
XP

182,00 €

MANQUE LES CD DOC
1969669

HP  MINI 700 EF HP NET PC MINI 700EF ATOM 1,6GHZ 1GO/60GO WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10,2 XP

155,00 €

RAYURE SUR LE CAPOT ET SUR L'ECRAN, MANQUE MANUEL UTILISATION

1914184

HP  MINI 700 EF HP NET PC MINI 700EF ATOM 1,6GHZ 1GO/60GO WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10,2 XP

155,00 €

RAYURES ET MARQUES MULTIPLES SUR L'ÉCRAN

1863248

HP  MINI 700 EF HP NET PC MINI 700EF ATOM 1,6GHZ 1GO/60GO WIFI
BLUETOOTH WEBCAM 10,2 XP

155,00 €

MARQUES MULTIPLES SUR L'ÉCRAN DUES AU FROTTEMENT AVEC LE CLAVIER, CD ET DOC MANQUANTS

1874248

ASUS  N10J-HV016 ASUS NET PC ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO LECTEUR MEDIA 8 EN
1 GEFORCE 9300 LAN/WIFI BLUETOOTH WEBCAM 10.2 XP

1870650

SAMSUNG  NP-NC10-KA01FR SAMSUNG NET PC NC10-KA01FR ATOM 1.6GHZ 1GO/160GO
LAN/WIFI/BLUETOOTH 102 XP HOME BLANC

182,00 €

1941204

SAMSUNG  NP-NC10-KA02FR SAMSUNG NET PC NC10-KA02FR ATOM 1,6GHZ 1GO/160GO
WIFI WEBCAM BLUETOOTH 10.2 XP NOIR

182,00 €

MANQUE CD RESTAURATION ET PETITE RAYURE SUR LE CAPOT

1987684

SAMSUNG  NP-NC10-KA02FR SAMSUNG NET PC NC10-KA02FR ATOM 1,6GHZ 1GO/160GO

WIFI WEBCAM BLUETOOTH 10.2 XP NOIR

182,00 €

MANQUE HOUSSE
1926163


SAMSUNG  NP-NC10-KA02FR SAMSUNG NET PC NC10-KA02FR ATOM 1,6GHZ 1GO/160GO
WIFI WEBCAM BLUETOOTH 10.2 XP NOIR

182,00 €

RAYURE SUR LE CAPOT ET MANQUE HOUSSE,CD ET DOC
1958016

VIDEOPROJECTEUR

Nos prix sont H.T

SANYO  PLV-Z5 VIDEO PROJECTEUR SANYO PLV-Z5

354,00 €

MANQUE LE CD MAUNEL
2006447